

DE Kurzbetriebsanleitung

Strömungssensor FTCI-...-2UP8X...

Weitere UnterlagenErgänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Betriebsanleitung
- Zulassungen des Geräts
- EU-Konformitätserklärung

Zu Ihrer Sicherheit**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Geräte sind ausschließlich zum Einsatz im industriellen Bereich bestimmt.
Die Geräte dienen zur Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen (bis 30 % Glykolanteil). Dabei können Durchfluss und Temperatur überwacht und auf einem 3-stelligen 7-Segment-Display angezeigt werden. Die Geräte sind zur Inline-Montage in einer Rohrleitung vorgesehen.

Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Naheliegende Fehlanwendung

Die Geräte sind keine Sicherheitsbauteile und dürfen nicht zum Personen- oder Sachschutz eingesetzt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das zu überwachende Medium muss frei von Lufteinchlüssen und Blasen sein.

Produktbeschreibung

Geräteübersicht

Abbildung	Typ
Abb. 1	Produktbild (Beispiel)
Abb. 2	Abmessungen FTCI-...D10...
Abb. 3	Abmessungen FTCI-...D15...
Abb. 4	Abmessungen FTCI-...D18...

Funktionen und Betriebsarten

Typ	Ausgang
FTCI-...-2UP8X-H1141	2 PNP-Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar)

Die Werte für Durchfluss und Temperatur können alternativ auf dem Display angezeigt werden. Folgende Funktionen sind über drei frontseitige Taster einstellbar:

- Zugangscode
- Schaltausgang S2: Durchfluss- oder Temperaturüberwachung (°C)
- Hysteresefunktion: Differenz zwischen Einschaltwert und Ausschaltwert
- Einschaltverzögerung
- Ausschaltverzögerung
- Mittelwertbildung: Zeitintervall für die Mittelwertbildung des Messsignals
- Medienauswahl: Glykolanteil des zu überwachenden Mediums
- Referenzfunktion: Änderung des im Display angezeigten Wert um ± 25 %
- Resetfunktion: Zurücksetzen auf werkseitige Voreinstellungen

Montieren**! ACHTUNG**

Scherkräfte zwischen den Rohranschlüssen des Geräts

Zerstörung des Geräts möglich

- Gerät so montieren, dass keine Scherkräfte zwischen den Rohranschlüssen des Geräts auftreten (Abb. 5 und Abb. 6).

Die Geräte sind zur Inline-Montage in einer Rohrleitung vorgesehen (s. Abb. 5 und Abb. 6). Die Rohrleitung kann entweder direkt über die Schneidringverschraubung oder mit einem Adapterstück (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

- Bei der Montage die Durchflussrichtung (siehe Typenschild) beachten.

Schneidringverschraubung montieren

- Bei der Montage ohne Adapterstück Präzisionsrohr gemäß EN 10305-1 verwenden. Die Röhre müssen die folgenden Durchmesser und Wandstärken aufweisen: Ø 10 x 1 (FTCI-...D10), Ø 15 x 1,5 (FTCI-...D15), Ø 18 x 1,5 (FTCI-...D18).
- Rohr rechtswinklig ablängen und Grate entfernen.
- Überwurfmutter sowie Klemm- und Schneidring auf das Rohr schieben.
- Rohr bis zum Anschlag in den Verschraubungskörper stecken.
- Überwurfmutter handfest anziehen, Rohrposition überprüfen.
- Schraubenschlüssel SW27 am Sensoranschluss ansetzen.
- Überwurfmutter 1 ¼ Umdrehungen fest drehen.
- Festen Sitz des Rohrs überprüfen.

Gehäuse montieren

Im Gehäuseboden des Geräts befinden sich vier M4-Gewindebuchsen (Tiefe 5 mm) zur Befestigung auf einer Grundplatte.

- Gerät mit vier M4-Schrauben auf Grundplatte montieren.
- Alternativ: Gerät mit mitgelieferten Schrauben auf Montageplatte FTCI-MP01AL (Ident-No. 6870040, nicht im Lieferumfang enthalten) montieren.
- Das Gerät ist von der Frontseite aus am Einsatzort montierbar.

FR Guide d'utilisation rapide

Débitmètres FTCI-...-2UP8X...

Documents complémentaires

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web www.turck.com:

- Fiche technique
- Mode d'emploi
- Homologations de l'appareil
- Déclaration de conformité UE

Pour votre sécurité**Utilisation correcte**

Les appareils sont conçus exclusivement pour une utilisation dans le domaine industriel. Les appareils servent à mesurer les débits d'eau et de mélanges eau-glycol (jusqu'à 30 % de glycol). Ils permettent ainsi de contrôler le débit et la température, lesquels s'affichent sur un écran à 7 segments et à 3 chiffres. Les appareils sont conçus pour être montés en ligne dans une tuyauterie.

Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Mauvaises utilisations prévisibles

Les appareils ne constituent pas des composants de sécurité et ne peuvent pas être utilisés à des fins de protection des personnes ou des choses.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétriser et effectuer la maintenance de l'appareil.
- Le milieu à surveiller doit être exempt d'inclusions et de bulles d'air.

Description du produit

Aperçu de l'appareil

Figure	Type	Type
Fig. 1	Image du produit (exemple)	Image du produit (exemple)
Fig. 2	Dimensions FTCI-...D10...	Dimensions FTCI-...D10...
Fig. 3	Dimensions FTCI-...D15...	Dimensions FTCI-...D15...
Fig. 4	Dimensions FTCI-...D18...	Dimensions FTCI-...D18...

Fonctions et modes de fonctionnement

Type Sortie

FTCI-...-2UP8X-H1141 2 sorties de commutation PNP (Programmable NF / NO)

Les valeurs de débit et de température peuvent également s'afficher à l'écran en alternance. Les fonctions suivantes peuvent être réglées à l'aide de trois boutons situés à l'avant :

- Code d'accès
- Sortie de commutation S2 : Surveillance du débit ou de la température (°C)
- Fonction d'hystérésis : Différence entre la valeur d'enclenchement et de déclenchement
- Retard à l'enclenchement
- Retard au déclenchement
- Calcul de la moyenne : Intervalle de temps pour le calcul de la moyenne du signal de mesure
- Sélection du milieu : Pourcentage de glycol du milieu à surveiller
- Fonction de référence : Modification de la valeur indiquée à l'écran de ± 25 %
- Fonction de réarmement : Rétablir les préglages d'usine

Montage**! ATTENTION**

Force de cisaillement entre les raccords de tuyauterie de l'appareil

Destruction possible de l'appareil

- Monter les appareils de façon à ce qu'aucune force de cisaillement ne se produise entre les raccordements tubulaires de l'appareil (Fig. 5 et 6).

Les appareils sont conçus pour être montés en ligne dans une tuyauterie (voir Fig. 5 et 6). Le tuyau peut être raccordé directement à l'aide d'un raccord à bague coupante ou d'un adaptateur (non fourni).

- Lors du montage, tenir compte du sens du débit (voir plaque signalétique).

Montage du raccord à bague coupante

- En cas de montage sans adaptateur, utiliser un tuyau de précision, conformément à DIN 2391. Les diamètres et les épaisseurs de paroi des tuyaux doivent être les suivants : Ø 10 x 1 (FTCI-...D10), Ø 15 x 1,5 (FTCI-...D15), Ø 18 x 1,5 (FTCI-...D18).
- Couper le tuyau perpendiculairement et retirer les bavures.
- Faire coulisser l'écrou de serrage, ainsi que la bague de serrage et coupante sur le tuyau.
- Insérer le tuyau jusqu'en butée dans le corps du raccord.
- Serrer l'écrou de serrage à la main et contrôler la position du tuyau.
- Placer la clé plate SW27 sur le raccord du capteur.
- Serrer l'écrou de serrage de 1 ¼ de tour.
- Contrôler la bonne fixation du tuyau.

Montage du boîtier

- Quatre douilles filetées M4 (profondeur 5 mm) se trouvent dans le fond du boîtier pour le montage sur une plaque de base.
- Monter l'appareil sur la plaque de base à l'aide de quatre vis M4.
- Autre possibilité : Monter l'appareil sur une plaque de montage FTCI-MP01AL (Ident-No. 6870040, non inclus dans la livraison) en utilisant les vis fournies.
- Le capteur peut être monté sur le lieu d'utilisation depuis le côté avant.

EN Quick Start Guide

FTCI-...-2UP8X... Flow Meter

①

**Other documents**

Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Data sheet
- Operating instructions
- Device approvals
- EU conformity declaration

For your safety**Intended use**

The devices are designed only for use in industrial areas.

The devices are designed for measuring the flow of water and water/glycol mixes (up to 30 % glycol concentration). The devices can monitor the flow rate and temperature and display these values on a three-digit seven-segment display. The devices are intended for inline mounting in a pipe.

The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

Obvious misuse

The devices are not safety components and must not be used for the protection of persons or property.


General safety instructions

- The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by trained and qualified personnel.
- The monitored medium must be free of air pockets and bubbles.


Product description

Device overview


②




③





④



⑤



⑥

**Wiring Diagram**

FTCI-...-2UP8X...
Flow Meter
Quick Start Guide
Doc-No. D101562 2009

Additional information see



DE Kurzbetriebsanleitung**Anschließen**

► Gerät gemäß „Wiring Diagram“ anschließen.

In Betrieb nehmen

Nach Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

Betreiben

Über die drei frontseitigen Taster werden die verschiedenen Anzeigefunktionen abgerufen und die Geräteparameter eingestellt. Alle Werte werden im Display angezeigt.

Taster	Funktion im Normalbetrieb	Funktion im Programmiermodus
S1/-	Grenzwert für Schaltpunkt S1 anzeigen	angezeigten Wert verringern
S2/+	Grenzwert für Schaltpunkt S2 anzeigen	angezeigten Wert erhöhen
M	aktuell gemessene Temperatur für 3 s anzeigen	Funktionen und Parameter auswählen

Angezeigten Wert ändern

- Taster [M] drücken, um die aktuell gemessene Temperatur in °C anzeigen zu lassen.
- Taster [M] wiederholt drücken, um weitere Werte gemäß unten stehender Tabelle („Einstellen“) anzeigen zu lassen.
- Der gewählte Wert wird für ca. 3 s im Display angezeigt.

Einstellen

- Programmiermodus starten: Taster [S1/-] und [S2/+] gleichzeitig für mindestens 3 s gedrückt halten, bis im Display die Anzeige Cod blinkt.
- Zugangscode eingeben (Werkseinstellung: 0).
- Einzustellenden Parameter auswählen: Taster [M] gemäß Tabelle drücken:

[M] drücken	Parameter	Funktionswert	Funktion
1 x	US2	L, °C	Einheit Schaltpunkt S2
2 x	SP1	MIN +0,2...MAX	Einstellbereich Schaltpunkt S1 [l/min] (geräteabhängig, s. Technische Daten)
3 x	SP2	MIN +0,2...MAX oder -9...90	Einstellbereich Schaltpunkt S2 [l/min oder °C] (geräteabhängig, s. Technische Daten)
4 x	hS1	0,2...2/5/10	Hysteres Schaltpunkt 1 [l/min] (geräteabhängig, s. Technische Daten)
5 x	hS2	0,2...2/5/10 oder 1...10	Hysteres Schaltpunkt 2 [l/min oder °C] (geräteabhängig, s. Technische Daten)
6 x	OU1	nO, nC	Ausgang Schaltpunkt 1 [Schließer/Öffner]
7 x	OU2	nO, nC	Ausgang Schaltpunkt 2 [Schließer/Öffner]
8 x	dS1	0...50	Einschaltverzögerung Schaltpunkt 1 [s]
9 x	dS2	0...50	Einschaltverzögerung Schaltpunkt 2 [s]
10 x	dr1	0...50	Ausschaltverzögerung Schaltpunkt 1 [s]
11 x	dr2	0...50	Ausschaltverzögerung Schaltpunkt 2 [s]
12 x	nFi	1, 2, 4, 8	Zeitintervall Mittelwertbildung [s]
13 x	GLY	0...30	Glykolanteil in 5 %-Schritten
14 x	CAL		Korrektur der Anzeige [± 25 %]
15 x	Cod	0...255	Zugangscode ändern

- Der gewählte Parameter wird für 2 s angezeigt, danach erscheint der Funktionswert.
- Mit den Tastern [S1/-] und [S2/+] den ausgewählten Funktionswert ändern.
- Unzulässige Eingaben werden durch Blinken zweier Dezimalpunkte angezeigt.
- Programmiermodus beenden: Taster [M] mindestens 3 s drücken, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Sensor von der Versorgungsspannung trennen.
- Sensor wieder anschließen und dabei Taster [M] drücken.
- Die Anzeige [rES] erscheint.
- Zugangscode eingeben.
- Taster [M] drücken.
- Das Gerät wird zurückgesetzt.

Instand halten

Der Betrieb in verschmutztem oder kalkhaltigem Wasser verursacht Ablagerungen, die zu Messwertabweichungen führen können.

► Durchströmten Teil des Sensors reinigen. Bei der Reinigung darauf achten, dass die metallische Oberfläche des Sensors nicht beschädigt wird.

Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.

Entsorgen

Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

FR Guide d'utilisation rapide**Raccordement**

► Raccorder l'appareil conformément au schéma de câblage (« Wiring Diagram »).

Mise en service

L'appareil se met automatiquement en marche après activation de la tension d'alimentation.

Fonctionnement

Les trois boutons situés à l'avant permettent d'accéder aux différentes fonctions d'affichage et de régler les paramètres de l'appareil. Toutes les valeurs s'affichent à l'écran.

Bouton	Fonction en mode normal	Fonction en mode de programmation
S1/-	Afficher la limite pour le point de commutation S1	Réduire la valeur affichée
S2/+	Afficher la limite pour le point de commutation S2	Augmenter la valeur affichée
M	Afficher la température actuellement mesurée	Sélectionner les fonctions et les paramètres

Modifier la valeur affichée

- Appuyer sur le bouton [M] pour afficher la température mesurée en °C.
- Appuyer plusieurs fois sur le bouton [M] pour afficher d'autres valeurs conformément au tableau ci-dessous (voir « Réglage »).
- La valeur sélectionnée s'affiche à l'écran pendant environ 3 s.

Réglages

- Démarrer le mode de programmation : Appuyer simultanément sur les boutons [S1/-] et [S2/+] pendant au moins 3 s jusqu'à ce que le code d'affichage clignote à l'écran.
- Saisir le code d'accès (réglage d'usine : 0).
- Sélectionner la fonction à régler : Appuyer sur le bouton [M] suivant le tableau ci-après :

Appuyer sur [M]	Paramètres	Valeurs fonctionnelle	Fonction
1 x	US2	L, °C	Unité de point de commutation S2
2 x	SP1	MIN +0,2...MAX	Plage de réglage du point de commutation S1 [l/min] (selon l'appareil, voir les données techniques)
3 x	SP2	MIN +0,2...MAX ou -9...90	Plage de réglage du point de commutation S2 [l/min ou °C] (selon l'appareil, voir les données techniques)
4 x	hS1	0,2...2/5/10	Hystérésis du point de commutation 1 [l/min] (selon l'appareil, voir les données techniques)
5 x	hS2	0,2...2/5/10 ou 1...10	Hystérésis du point de commutation 2 [l/min ou °C] (selon l'appareil, voir les données techniques)
6 x	OU1	nO, nC	Sortie du point de commutation 1 (NO/NF)
7 x	OU2	nO, nC	Sortie du point de commutation 2 (NO/NF)
8 x	dS1	0...50	Temporisation de l'enclenchement du point de commutation 1 [s]
9 x	dS2	0...50	Temporisation de l'enclenchement du point de commutation 2 [s]
10 x	dr1	0...50	Temporisation du déclenchement du point de commutation 1 [s]
11 x	dr2	0...50	Temporisation du déclenchement du point de commutation 2 [s]
12 x	nFi	1, 2, 4, 8	Intervalle de temps pour le calcul de la moyenne [s]
13 x	GLY	0...30	Pourcentage de glycol par paliers de 5 %
14 x	CAL		Correction de l'affichage [± 25 %]
15 x	Cod	0...255	Modifier le code d'accès

- Le paramètre sélectionné est affiché pendant 2 s, puis la valeur de la fonction apparaît.
- Utiliser les boutons [S1/-] et [S2/+] pour régler la valeur de la fonction correspondante.

- Les entrées non valides sont indiquées par deux points décimaux clignotants.
- Mettre fin au mode de programmation : Appuyer sur le bouton [M] pendant au moins 3 s jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter.

Réinitialiser l'appareil avec les réglages d'usine

- Mettre le capteur hors tension.

- Remettre le capteur sous tension tout en appuyant sur le bouton [M].

► L'affichage [rES] apparaît.

► Saisir le code d'accès.

► Appuyer sur le bouton [M].

► L'appareil est réinitialisé.

Entretien

L'utilisation de l'appareil dans une eau polluée ou calcaire provoque des dépôts qui peuvent conduire à des écarts de mesure.

- Nettoyer la partie du capteur traversée par l'écoulement. Lors du nettoyage, veiller à ce que la surface métallique du capteur ne soit pas endommagée.

Réparation

L'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, mettre l'appareil hors tension. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

Mise au rebut

Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

EN Quick Start Guide**Connection**

► Connect the device in accordance with the Wiring Diagram.

Commissioning

The device is operational automatically once the power supply is switched on.

Operation

The three buttons on the front of the device are used for calling up the different display functions and setting the device parameters. All values are shown in the display.

Button**Function in normal mode****Function in programming mode****Function****programming mode****parameters****types****with types****Typ / type****Ident- No.****Typ /**