

Asignación de E/S a FIL20-8DXP

			Datos de proceso
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS INSPECCIÓN DEL PROCESO		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,7
		Entrada E/S ₆	Byte. Desviación de bit de 0,6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO PROCESS REPEAT		Salida E/S ₅	Byte. Desviación de bit de 0,5
		Entrada E/S ₄	Byte. Desviación de bit de 0,4
PROZESS OK PROCESO OK PROCESS OK		Salida E/S ₃	Byte. Desviación de bit de 0,3
		Entrada E/S ₂	Byte. Desviación de bit de 0,2
PROZESS NOK PROCESO NOK PROCESS NOK		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,1
		Entrada E/S ₀	Byte. Desviación de bit de 0,0